

應變器材	數量	單位	存放地點	負責人員	檢查結果		改善內容
					已完備	需改善	
傳真機	7	臺	各處室	各處室	V		
緊急救護用品							
擔架	4	組	健康中心	護理師	V		
自動體外心臟電擊去顫器 (AED)	2	組	校門口、扇形廣場	護理師	V		
急救箱	4	組	健康中心	護理師	V		
氧氣筒	1	瓶	健康中心	護理師	V		
骨折固定板	8	個	健康中心	護理師	V		
三角繃帶	10	個	健康中心	護理師	V		
冰敷袋	30	個	健康中心	護理師	V		
額溫槍/耳溫槍	96	支	健康中心	護理師	V		
醫用口罩	1400	個	健康中心	護理師	V		
酒精	60	瓶	健康中心	護理師	V		
消毒水	20	瓶	衛生組	衛生組長	V		
疏散用品							
備用緊急輪椅	2	個	健康中心	護理師	V		
臨時收容用品							
備用電池	10	盒	總務處	事務組長	V		
其他							
建築物、設備圖書	1	套	總務處	事務組長	V		
檢核日期 113 年 10 月 22 日			檢核人簽章 幹事陳玲怡		校長簽章 臺北市立第一高級中學 校長 陳智源		

昇揚消防工程顧問有限公司 Sheng Yang Fire Protection Engineering Consultant Co.,Ltd		113 年消防檢修申報缺失改善工程 施工照相存證表	
拍照人：			
賴弘健			
說 明		ABC 乾粉滅火器性能檢查*96 具（含皮管更新*1 條）（施工前）	
拍照人：			
賴弘健			
說 明		ABC 乾粉滅火器性能檢查*96 具(含皮管更新*1 條）（施工後）	

昇揚消防工程顧問有限公司 Sheng Yang Fire Protection Engineering Consultant Co.,Ltd		113 年消防檢修申報缺失改善工程 施工照相存證表	
拍照人： 賴弘健			
說 明		滅火器放置盒(單)*8 只(施工前)	
拍照人： 賴弘健			
說 明		滅火器放置盒(單)*8 只(施工後)	

昇揚消防工程顧問有限公司 Sheng Yang Fire Protection Engineering Consultant Co.,Ltd		113 年消防檢修申報缺失改善工程 施工照相存證表	
拍照人：			
賴弘健			
說 明		滅火器標示牌*7 片(施工前)	
拍照人：			
賴弘健			
說 明		滅火器標示牌*7 片(施工後)	

昇揚消防工程顧問有限公司 Sheng Yang Fire Protection Engineering Consultant Co.,Ltd		113 年消防檢修申報缺失改善工程 施工照相存證表	
拍照人：			
賴弘健			
說 明		滅火器新品 *5 具(施工前)	
拍照人：			
王明達			
說 明		滅火器新品 *5 具(施工後)	

昇揚消防工程顧問有限公司 Sheng Yang Fire Protection Engineering Consultant Co.,Ltd		113 年消防檢修申報缺失改善工程 施工照相存證表	
拍照人：			
賴弘健			
說 明		消防栓箱門脫落維修*1 只(施工前)	
拍照人：			
賴弘健			
說 明		消防栓箱門脫落維修*1 只(施工後)	


昇揚消防工程顧問有限公司 Sheng Yang Fire Protection Engineering Consultant Co.,Ltd		113 年消防檢修申報缺失改善工程 施工照相存證表	
拍照人： 賴弘健			
說 明		壓力表故障更新*1 只(施工後)	
拍照人： 賴弘健			
說 明		手動開關盒鏽蝕及上漆更新*12 組(施工前)	


昇揚消防工程顧問有限公司 Sheng Yang Fire Protection Engineering Consultant Co.,Ltd		113 年消防檢修申報缺失改善工程 施工照相存證表	
拍照人：			
賴弘健			
說 明	手動開關盒銹蝕及上漆更新*12 組(施工中)		
拍照人：			
賴弘健			
說 明	手動開關盒銹蝕及上漆更新*12 組(施工後)		


昇揚消防工程顧問有限公司 Sheng Yang Fire Protection Engineering Consultant Co.,ltd		113 年消防檢修申報缺失改善工程 施工照相存證表	
拍照人：			
賴弘健			
說 明		斷線查修*2 式（施工前）	
拍照人：			
賴弘健			
說 明		斷線查修*2 式(施工後)	

昇揚消防工程顧問有限公司 Sheng Yang Fire Protection Engineering Consultant Co.,Ltd		113 年消防檢修申報缺失改善工程 施工照相存證表	
拍照人：			
賴弘健			
說 明		差動式探測器更換*5 只、增設差動式探測器(含線材)*1 只、探測器上漆更新*1 只、探測器脫落固定 1 只(施工前)	
拍照人：			
賴弘健			
說 明		差動式探測器更換*5 只、增設差動式探測器(含線材)*1 只、探測器上漆更新*1 只、探測器脫落固定 1 只(施工後)	

昇揚消防工程顧問有限公司 Sheng Yang Fire Protection Engineering Consultant Co.,Ltd		113 年消防檢修申報缺失改善工程 施工照相存證表	
拍照人：			
賴弘健			
說 明	偵煙探測器故障更新*2 只（施工前）		
拍照人：			
賴弘健			
說 明	偵煙探測器故障更新*2 只（施工後）		


昇揚消防工程顧問有限公司 Sheng Yang Fire Protection Engineering Consultant Co.,Ltd		113 年消防檢修申報缺失改善工程 施工照相存證表	
拍照人： 賴弘健			
說 明		手動報警機故障更新*3 只(施工前)	
拍照人： 賴弘健			
說 明		手動報警機故障更新*3 只(施工後)	

昇揚消防工程顧問有限公司 Sheng Yang Fire Protection Engineering Consultant Co.,Ltd	113 年消防檢修申報缺失改善工程 施工照相存證表	
拍照人：		
賴弘健		
說 明	探測器無動作查修(B2F, B1F)*1 式(施工前)	
拍照人：		
賴弘健		
說 明	探測器無動作查修(B2F, B1F)*1 式(施工後)	

昇揚消防工程顧問有限公司 Sheng Yang Fire Protection Engineering Consultant Co.,Ltd		113 年消防檢修申報缺失改善工程 施工照相存證表	
拍照人：			
賴弘健			
說 明		避難梯標示牌*2 片(施工前)	
拍照人：			
賴弘健			
說 明		避難梯標示牌*2 片(施工後)	

昇揚消防工程顧問有限公司 Sheng Yang Fire Protection Engineering Consultant Co.,Ltd		113 年消防檢修申報缺失改善工程 施工照相存證表	
拍照人：			
賴弘健			
說 明	火警標示燈*1 組(施工前)		
拍照人：			
賴弘健			
說 明	火警標示燈*1 組 (施工後)		

昇揚消防工程顧問有限公司 Sheng Yang Fire Protection Engineering Consultant Co.,Ltd		113 年消防檢修申報缺失改善工程 施工照相存證表	
拍照人：			
賴弘健			
說 明	1F-3F 地區警鈴無音壓(機板及線路查修)*1 式(施工前)		
拍照人：			
賴弘健			
說 明	1F-3F 地區警鈴無音壓(機板及線路查修)*1 式(施工後)		

昇揚消防工程顧問有限公司 Sheng Yang Fire Protection Engineering Consultant Co.,Ltd		113 年消防檢修申報缺失改善工程 施工照相存證表	
拍照人：			
賴弘健			
說 明		預備電源故障更新*1 組（施工前）	
拍照人：			
賴弘健			
說 明		預備電源故障更新*1 組（施工後）	

昇揚消防工程顧問有限公司 Sheng Yang Fire Protection Engineering Consultant Co.,Ltd	113 年消防檢修申報缺失改善工程 施工照相存證表	
拍照人：		
賴弘健		
說 明	火警迴路斷線查修*1 迴路(施工前)	
拍照人：		
賴弘健		
說 明	火警迴路斷線查修*1 迴路(施工後)	

昇揚消防工程顧問有限公司 Sheng Yang Fire Protection Engineering Consultant Co.,Ltd		113 年消防檢修申報缺失改善工程 施工照相存證表	
拍照人：			
賴弘健			
說 明	水帶老舊更新*34 條(施工前)		
拍照人：			
賴弘健			
說 明	水帶老舊更新*34 條(施工後)		

