

臺北市立第一女子高級中學
詳細價目表 (標單)

案件名稱：114年度消防安全設備改善勞務採購案

案號：TFG114-03

| 項次 | 品名規格 | 數量 | 單位 | 單價 | 小計 | 備註 |
|-----|----------------------|-----|----|------|--------|---------|
| 一 | 滅火器追蹤改善 | | | | | |
| (一) | 中正樓 | | | | | |
| 1 | 10型ABC乾粉滅火器過期性能檢查 | 7 | 具 | 400 | 2,800 | |
| 2 | 20型ABC乾粉滅火器過期性能檢查 | 7 | 具 | 420 | 2,940 | |
| 3 | 滅火器放置盒(單) | 1 | 只 | 330 | 330 | |
| (二) | 光復樓 | | | | | |
| 1 | 10型ABC乾粉滅火器過期性能檢查 | 30 | 具 | 400 | 12,000 | |
| 2 | 滅火器放置盒(單) | 1 | 只 | 330 | 330 | |
| (三) | 至善樓 | | | | | |
| 1 | 20型ABC乾粉滅火器過期性能檢查 | 102 | 具 | 420 | 42,840 | |
| 2 | 10型ABC乾粉滅火器過期性能檢查 | 8 | 具 | 400 | 3,200 | |
| 3 | 20型乾粉滅火器(滅火器缺少) | 2 | 具 | 800 | 1,600 | |
| 4 | 10型乾粉滅火器(滅火器缺少) | 1 | 具 | 780 | 780 | |
| 5 | 滅火器放置盒(單) | 5 | 只 | 330 | 1,650 | |
| (四) | 明德樓 | | | | | |
| 1 | 10型ABC乾粉滅火器過期性能檢查 | 3 | 具 | 400 | 1,200 | |
| 2 | 20型ABC乾粉滅火器過期性能檢查 | 3 | 具 | 420 | 1,260 | |
| (五) | 活動中心 | | | | | |
| 1 | 10型ABC乾粉滅火器過期性能檢查 | 17 | 具 | 400 | 6,800 | |
| 2 | 20型ABC乾粉滅火器過期性能檢查 | 1 | 具 | 420 | 420 | |
| (六) | 學珠樓 | | | | | |
| 1 | 10型乾粉滅火器(滅火器缺少) | 3 | 具 | 780 | 2,340 | |
| 2 | 10型ABC乾粉滅火器過期及失壓性能檢查 | 13 | 具 | 400 | 5,200 | |
| 二 | 室內消防栓設備追蹤改善 | | | | | |
| (一) | 至善樓 | | | | | |
| 1 | 消防栓箱遭阻擋B1F*1 | 1 | 處 | 0 | 0 | 由本校自行處理 |
| 2 | 啟動燈缺燈罩更新 | 1 | 只 | 400 | 400 | |
| 3 | 水帶老舊更新 | 1 | 條 | 1200 | 1,200 | |
| 4 | 地區警鈴故障更新 | 1 | 只 | 600 | 600 | |
| 5 | 綜合盤標示燈故障更新 | 1 | 只 | 400 | 400 | |
| 6 | 室栓門檔損壞維修 | 1 | 只 | 500 | 500 | |
| (二) | 活動中心 | | | | | |
| 1 | 停止燈故障更新 | 1 | 只 | 400 | 400 | |



| | | | | | | |
|-----|--------------|---|----|------|--------|---------|
| 2 | 逃逸管未出水整修 | 1 | 式 | 2500 | 2,500 | |
| 3 | 呼水管逆止閥故障更新 | 1 | 只 | 2500 | 2,500 | |
| 4 | 送水口標示不清更新 | 1 | 片 | 200 | 200 | |
| 5 | 水帶老舊更新 | 1 | 條 | 1200 | 1,200 | |
| (三) | 學珠樓 | | | | | |
| 1 | 水帶老舊更新 | 2 | 條 | 1200 | 2,400 | |
| 三 | 泡沫滅火設備追蹤改善 | | | | | |
| (一) | 至善樓 | | | | | |
| 1 | 手動開關盒上漆更新 | 1 | 組 | 2500 | 2,500 | |
| 四 | 火警自動警報設備追蹤改善 | | | | | |
| (一) | 光復樓 | | | | | |
| 1 | 彈射門無法完全密合整修 | 2 | 組 | 6000 | 12,000 | |
| 2 | 彈射門無動作情況查修 | 1 | 組 | 5000 | 5,000 | |
| (二) | 至善樓 | | | | | |
| 1 | 室栓阻擋B2F*1 | | | 0 | 0 | 由本校自行處理 |
| 2 | 差動式探測器故障更新 | 7 | 只 | 700 | 4,900 | |
| 3 | 地區警鈴故障更新 | 1 | 只 | 600 | 600 | |
| 4 | 差動式探測器脫落固定 | 1 | 只 | 500 | 500 | |
| 5 | 偵煙式探測器無電壓查修 | 1 | 只 | 850 | 850 | |
| 6 | 偵煙式探測器故障更新 | 1 | 只 | 850 | 850 | |
| 7 | 偵煙式探測器無動作查修 | 1 | 迴路 | 2500 | 2,500 | |
| (三) | 明德樓 | | | | | |
| 1 | 地區警鈴無音壓更新 | 3 | 只 | 600 | 1,800 | |
| (四) | 活動中心 | | | | | |
| 1 | 偵煙式探測器故障更新 | 1 | 只 | 850 | 850 | |
| (五) | 學珠樓 | | | | | |
| 1 | 偵煙式探測器故障更新 | 2 | 只 | 6500 | 13,000 | |
| 2 | 鐵捲門無法下降整修 | 2 | 組 | 9500 | 19,000 | |
| 3 | 彈射門無法復歸查修 | 1 | 組 | 9000 | 9,000 | |
| 4 | 偵煙式探測器遭包覆拆除 | 1 | 只 | 500 | 500 | |
| 五 | 標示設備追蹤改善 | | | | | |
| (一) | 至善樓 | | | | | |
| 1 | 出口燈故障更新 | 8 | 台 | 790 | 6,320 | |
| 2 | 方向燈故障更新 | 1 | 台 | 790 | 790 | |
| 3 | 出口燈無電壓配置 | 1 | 台 | 790 | 790 | |
| (二) | 活動中心 | | | | | |
| 1 | 出口燈故障更新 | 8 | 台 | 790 | 6,320 | |
| (三) | 學珠樓 | | | | | |
| 1 | 方向燈故障更新 | 1 | 台 | 790 | 790 | |
| 六 | 避難器具追蹤改善 | | | | | |
| (一) | 至善樓 | | | | | |
| 1 | 避難梯標示牌 | 3 | 片 | 200 | 600 | |
| (二) | 學珠樓 | | | | | |
| 1 | 緩降機操作說明牌 | 3 | 組 | 600 | 1,800 | |
| 2 | 側面固定螺絲卡死整修 | 1 | 組 | 2000 | 2,000 | |
| 3 | 窗戶無法開啟測試 | 1 | 組 | 0 | 0 | 由本校自行處理 |



| | | | | | | |
|-----|-----------------|---|---|--------|---------|---------|
| 4 | 避難梯操作說明牌 | 1 | 組 | 1800 | 1,800 | |
| 七 | 緊急照明燈追蹤改善 | | | | | |
| (一) | 至善樓 | | | | | |
| 1 | 壁掛式緊急照明燈故障更新 | 5 | 台 | 650 | 3,250 | |
| (二) | 活動中心 | | | | | |
| 1 | 壁掛式緊急照明燈故障更新 | 1 | 台 | 650 | 650 | |
| (三) | 學珠樓 | | | | | |
| 1 | 緊急照明燈無動作查修 | 4 | 台 | 800 | 3,200 | |
| 八 | 消防專用蓄水池追蹤改善 | | | | | |
| (一) | 至善樓 | | | | | |
| 1 | 採水口護蓋 | 1 | 只 | 600 | 600 | |
| (二) | 學珠樓 | | | | | |
| 1 | 採水口標示牌 | 1 | 片 | 200 | 200 | |
| 2 | 手動啟動開關標示牌 | 1 | 片 | 200 | 200 | |
| 九 | 學珠樓排煙設備追蹤改善 | | | | | |
| 1 | 排煙專用手動啟動裝置無動作查修 | 2 | 組 | 9000 | 18,000 | |
| 2 | 閘門無動作查修 | 1 | 組 | 6500 | 6,500 | |
| 3 | 閘門風機無動作查修 | 3 | 組 | 12000 | 36,000 | |
| 4 | 自然排煙窗阻擋 | 1 | 區 | 0 | 0 | 由本校自行處理 |
| 5 | 排煙專用手動啟動裝置缺護蓋補足 | 1 | 組 | 500 | 500 | |
| 十 | 稅什費(稅捐及雜支) | 1 | 式 | 13,108 | 13,108 | |
| | | | | | 以上總計 | |
| | 總 價 | | | | 275,258 | |




| | |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| 昇揚消防工程顧問有限公司 Sheng Yang Fire Protection Engineering Consultant Co.,Ltd | 114 年度消防安全設備改善勞務採購案 施工照相存證表 |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|

| |
|------|
| 拍照人： |
| 王明達 |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |



| | |
|-----|--------------------------------------|
| 說 明 | 10 型、20 型 ABC 乾粉滅火器過期性能檢查*191 具(施工前) |
|-----|--------------------------------------|

| |
|------|
| 拍照人： |
| 王明達 |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |



| | |
|-----|--------------------------------------|
| 說 明 | 10 型、20 型 ABC 乾粉滅火器過期性能檢查*191 具(施工後) |
|-----|--------------------------------------|


| | | |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--|
| 昇揚消防工程顧問有限公司 Sheng Yang Fire Protection Engineering Consultant Co.,Ltd | 114 年度消防安全設備改善勞務採購案 施工照相存證表 | |
| | | |

| |
|------|
| 拍照人： |
| 王明達 |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |



| | |
|-----|--------------------|
| 說 明 | 滅火器放置盒(單)*7 只(施工前) |
|-----|--------------------|

| |
|------|
| 拍照人： |
| 王明達 |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |





| | |
|-----|--------------------|
| 說 明 | 滅火器放置盒(單)*7 只(施工後) |
|-----|--------------------|

| | |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 昇揚消防工程顧問有限公司 Sheng Yang Fire Protection Engineering Consultant Co.,Ltd | 114 年度消防安全設備改善勞務採購案 施工照相存證表 |
| 拍照人： 王明達 |  |
| 說 明 | 10 型、20 型乾粉滅火器(滅火器缺少) *6 具(施工前) |
| 拍照人： 王明達 |  |
| 說 明 | 10 型、20 型乾粉滅火器(滅火器缺少) *6 具(施工後) |

| | |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 昇揚消防工程顧問有限公司 Sheng Yang Fire Protection Engineering Consultant Co.,Ltd | 114 年度消防安全設備改善勞務採購案 施工照相存證表 |
| 拍照人： 王明達 |  |
| 說 明 | 水帶老舊更新*4 條(施工前) |
| 拍照人： 王明達 |  |
| 說 明 | 水帶老舊更新*4 條(施工後) |

| | |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 昇揚消防工程顧問有限公司 Sheng Yang Fire Protection Engineering Consultant Co.,Ltd | 114 年度消防安全設備改善勞務採購案 施工照相存證表 |
| 拍照人： 王明達 |  |
| 說 明 | 地區警鈴故障更新*6(施工前) |
| 拍照人： 王明達 |  |
| 說 明 | 地區警鈴故障更新*6(施工後) |


| | |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 昇揚消防工程顧問有限公司 Sheng Yang Fire Protection Engineering Consultant Co.,Ltd | 114 年度消防安全設備改善勞務採購案 施工照相存證表 |
| 拍照人： 王明達 |  |
| 說 明 | 出口燈故障更新*16 只(施工前) |
| 拍照人： 王明達 |  |
| 說 明 | 出口燈故障更新*16 只(施工後) |

| | |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 昇揚消防工程顧問有限公司 Sheng Yang Fire Protection Engineering Consultant Co.,Ltd | 114 年度消防安全設備改善勞務採購案 施工照相存證表 |
| 拍照人： 王明達 |  |
| 說 明 | 壁掛式緊急照明燈故障更新*6 台(施工前) |
| 拍照人： 王明達 |  |
| 說 明 | 壁掛式緊急照明燈故障更新*6 台(施工後) |

| | |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 昇揚消防工程顧問有限公司 Sheng Yang Fire Protection Engineering Consultant Co.,Ltd | 114 年度消防安全設備改善勞務採購案 施工照相存證表 |
| 拍照人： 王明達 |  |
| 說 明 | 差動式(偵煙式)探測器故障更新 11 只、偵煙式探測器無電壓無動作查修 2 回、差動式探測器脫落固定 1 只(施工前) |
| 拍照人： 王明達 |  |
| 說 明 | 差動式(偵煙式)探測器故障更新 11 只、偵煙式探測器無電壓無動作查修 2 回、差動式探測器脫落固定 1 只(施工前) |

| | |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| 昇揚消防工程顧問有限公司 Sheng Yang Fire Protection Engineering Consultant Co.,Ltd | 114 年度消防安全設備改善勞務採購案 施工照相存證表 |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|


| |
|------|
| 拍照人： |
| 王明達 |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |



說明



差動式(偵煙式)探測器故障更新 11 只、偵煙式探測器無電壓無動作查修 2 回、差動式探測器脫落固定 1 只(施工中)



| |
|------|
| 拍照人： |
| 王明達 |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |



說明


差動式(偵煙式)探測器故障更新 11 只、偵煙式探測器無電壓無動作查修 2 回、差動式探測器脫落固定 1 只(施工中)

| | |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 昇揚消防工程顧問有限公司 Sheng Yang Fire Protection Engineering Consultant Co.,Ltd | 114 年度消防安全設備改善勞務採購案 施工照相存證表 |
| 拍照人： 王明達 |  |
| 說 明 | 差動式(偵煙式)探測器故障更新 11 只、偵煙式探測器無電壓無動作查修 2 回、差動式探測器 脫落固定 1 只(施工後) |
| 拍照人： 王明達 |  |
| 說 明 | 差動式(偵煙式)探測器故障更新 11 只、偵煙式探測器無電壓無動作查修 2 回、差動式探測器 脫落固定 1 只(施工後) |

| | |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 昇揚消防工程顧問有限公司 Sheng Yang Fire Protection Engineering Consultant Co.,Ltd | 114 年度消防安全設備改善勞務採購案 施工照相存證表 |
| 拍照人： 王明達 |  |
| 說 明 | 方向燈故障更新*1 台(施工前) |
| 拍照人： 王明達 |  |
| 說 明 | 方向燈故障更新*1 台(施工後) |


| | |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| 昇揚消防工程顧問有限公司 Sheng Yang Fire Protection Engineering Consultant Co.,Ltd | 114 年度消防安全設備改善勞務採購案 施工照相存證表 |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|

| |
|------|
| 拍照人： |
| 王明達 |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |



說明 排煙專用手動啟動裝置無動作查修*2 組、開門無動作查修*1 組、開門風機無動作查修*3 組(施工前)

| |
|------|
| 拍照人： |
| 王明達 |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |



說明 排煙專用手動啟動裝置無動作查修*2 組、開門無動作查修*1 組、開門風機無動作查修*3 組(施工後)

| | |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 昇揚消防工程顧問有限公司 Sheng Yang Fire Protection Engineering Consultant Co.,Ltd | 114 年度消防安全設備改善勞務採購案 施工照相存證表 |
| 拍照人： 王明達 |  |
| 說 明 | 排煙專用手動啟動裝置缺護蓋補足*1 組(施工前) |
| 拍照人： 王明達 |  |
| 說 明 | 排煙專用手動啟動裝置缺護蓋補足*1 組(施工後) |

| | | |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 昇揚消防工程顧問有限公司 Sheng Yang Fire Protection Engineering Consultant Co.,Ltd | 114 年度消防安全設備改善勞務採購案 施工照相存證表 | |
| 拍照人： |  | |
| 王明達 | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 說 明 | 送水口標示不清更新*1 片(施工前) | |
| 拍照人： |  | |
| 王明達 | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 說 明 | 送水口標示不清更新*1 片(施工後) | |

| | |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| 昇揚消防工程顧問有限公司 Sheng Yang Fire Protection Engineering Consultant Co.,Ltd | 114 年度消防安全設備改善勞務採購案 施工照相存證表 |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|

| |
|------|
| 拍照人： |
| 王明達 |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |



| | |
|----|----------------------------------|
| 說明 | 緩降機操作說明牌*4 組、側面固定螺栓卡死整修*1 組（施工前） |
|----|----------------------------------|

| |
|------|
| 拍照人： |
| 王明達 |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |



| | |
|----|----------------------------------|
| 說明 | 緩降機操作說明牌*4 組、側面固定螺栓卡死整修*1 組（施工後） |
|----|----------------------------------|

| | |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| 昇揚消防工程顧問有限公司 Sheng Yang Fire Protection Engineering Consultant Co.,Ltd | 114 年度消防安全設備改善勞務採購案 施工照相存證表 |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|

| |
|------|
| 拍照人： |
| 王明達 |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |



說明

手動啟動開關標示牌*1 片(施工前)

| |
|------|
| 拍照人： |
| 王明達 |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |



說明

手動啟動開關標示牌*1 片(施工後)

| | |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| 昇揚消防工程顧問有限公司 Sheng Yang Fire Protection Engineering Consultant Co.,ltd | 114 年度消防安全設備改善勞務採購案 施工照相存證表 |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|

| |
|------|
| 拍照人： |
| 王明達 |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |



| | |
|-----|----------------|
| 說 明 | 採水口護蓋*1 組(施工前) |
|-----|----------------|

| |
|------|
| 拍照人： |
| 王明達 |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |



| | |
|-----|----------------|
| 說 明 | 採水口護蓋*1 組(施工後) |
|-----|----------------|

| | |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| 昇揚消防工程顧問有限公司 Sheng Yang Fire Protection Engineering Consultant Co.,Ltd | 114 年度消防安全設備改善勞務採購案 施工照相存證表 |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|

| |
|------|
| 拍照人： |
| 王明達 |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |



說明

採水口標示牌*1 片(施工前)

| |
|------|
| 拍照人： |
| 王明達 |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |



說明

採水口標示牌*1 片(施工後)

拍照人：

王明達



說 明

室栓門檔損壞維修*1 組(施工前)

拍照人：

王明達



說 明

室栓門檔損壞維修*1 組(施工後)

| | | |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--|
| 昇揚消防工程顧問有限公司 Sheng Yang Fire Protection Engineering Consultant Co.,Ltd | 114 年度消防安全設備改善勞務採購案 施工照相存證表 | |
| | | |


| |
|------|
| 拍照人： |
| 王明達 |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |



說 明

手動開關盒上漆更新*1 組(施工前)

| |
|------|
| 拍照人： |
| 王明達 |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |




說 明

手動開關盒上漆更新*1 組(施工後)

| | |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| 昇揚消防工程顧問有限公司 Sheng Yang Fire Protection Engineering Consultant Co.,Ltd | 114 年度消防安全設備改善勞務採購案 施工照相存證表 |
| | |

| | |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 拍照人： |  |
| 王明達 | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

| | |
|-----|----------------------------------|
| 說 明 | 逃逸管未出水整修*1 組、呼水管逆止閥故障更新*1 組(施工前) |
|-----|----------------------------------|

| | |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 拍照人： |  |
| 王明達 | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

| | |
|-----|----------------------------------|
| 說 明 | 逃逸管未出水整修*1 組、呼水管逆止閥故障更新*1 組(施工後) |
|-----|----------------------------------|

| | |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| 昇揚消防工程顧問有限公司 Sheng Yang Fire Protection Engineering Consultant Co.,Ltd | 114 年度消防安全設備改善勞務採購案 施工照相存證表 |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|

| |
|------|
| 拍照人： |
| 王明達 |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |



| |
|-----|
| 說 明 |
|-----|

停止燈故障更新*1 組(施工前)

| |
|------|
| 拍照人： |
| 王明達 |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |



| |
|-----|
| 說 明 |
|-----|

停止燈故障更新*1 組(施工後)

| | |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| 昇揚消防工程顧問有限公司 Sheng Yang Fire Protection Engineering Consultant Co.,Ltd | 114 年度消防安全設備改善勞務採購案 施工照相存證表 |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|

| |
|------|
| 拍照人： |
| 王明達 |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |




| | |
|-----|------------------------|
| 說 明 | 彈射門無動作或無法密合整修*3 組(施工前) |
|-----|------------------------|

| |
|------|
| 拍照人： |
| 王明達 |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |



| | |
|-----|------------------------|
| 說 明 | 彈射門無動作或無法密合整修*3 組(施工後) |
|-----|------------------------|

| | |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 昇揚消防工程顧問有限公司 Sheng Yang Fire Protection Engineering Consultant Co.,Ltd | 114 年度消防安全設備改善勞務採購案 施工照相存證表 |
| 拍照人： 王明達 |  |
| 說 明 | 避難梯標示牌*3 片(施工後) |
| 拍照人： 王明達 |  |
| 說 明 | 綜合盤標示燈故障更新*1 組(施工前) |

| | |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 昇揚消防工程顧問有限公司 Sheng Yang Fire Protection Engineering Consultant Co.,Ltd | 114 年度消防安全設備改善勞務採購案 施工照相存證表 |
| 拍照人： 王明達 |  |
| 說 明 | 綜合盤標示燈故障更新*1 組(施工後) |
| 拍照人： 王明達 | |
| 說 明 | |

