

臺北市立第一女子高級中學
109年度消防安全設備缺失改善項目

活動中心缺失改善項目					
項次		項 目	單位	數量	地點
貳. 室內消防栓設備	2	1 1/2" 水帶未標示年份及硬化：更新	條	6	活動中心3F
伍. 標示設備	1	出口標示燈故障：更新(LED-小型-壁掛式)	台	1	活動中心3F
壹. 滅火器設備	1	10型乾粉滅火器藥劑過期:檢測. 充填	具	1	活動中心2F
貳. 室內消防栓設備	2	1 1/2" 水帶未標示年份及硬化：更新	條	7	活動中心2F
壹. 滅火器設備	2	20型乾粉滅火器藥劑過期:檢測. 充填	具	1	活動中心1F
肆. 火警自動警報設備	3	未警戒：探測器增設	式	1	活動中心1F籃球社
壹. 滅火器設備	3	10型乾粉滅火器已不堪使用需報廢：補新品	具	1	活動中心1F
肆. 火警自動警報設備	5	差動式探測器故障：更新	只	2	活動中心1F
肆. 火警自動警報設備	6	差動式探測器脫落：更新	只	1	活動中心1F
貳. 室內消防栓設備	2	1 1/2" 水帶未標示年份及硬化：更新	條	3	活動中心B1F
肆. 火警自動警報設備	3	未警戒：探測器增設	式	1	活動中心B1F
肆. 火警自動警報設備	5	差動式探測器故障：更新	只	3	活動中心B1F
肆. 火警自動警報設備	6	差動式探測器脫落：更新	只	1	活動中心B1F
肆. 火警自動警報設備	8	火警地區標示燈組故障：更新	只	1	活動中心B1F
伍. 標示設備	1	出口標示燈故障：更新(LED-小型-壁掛式)	台	1	活動中心B1F
陸. 緊急照明設備	1	緊急照明燈故障：更新(LED燈-壁掛式)	台	3	活動中心B1F
捌. 連結送水管	1	消防送水口未標示	處	1	活動中心
貳. 室內消防栓設備	7	消防泵浦電源燈罩缺少：缺補更新	只	1	活動中心
警衛室缺失改善項目					
壹. 滅火器設備	6	滅火器未標示. 未懸掛：滅火器置放盒(單入-鐵製品)	具	1	警衛室
陸. 緊急照明設備	1	緊急照明燈故障：更新(LED燈-壁掛式)	台	1	警衛室
光復樓缺失改善項目					
壹. 滅火器設備	4	滅火器未標示：標示	個	1	光復樓1F
壹. 滅火器設備	5	滅火器未懸掛：懸掛	具	1	光復樓1F
壹. 滅火器設備	4	滅火器未標示：標示	個	2	光復樓2F
壹. 滅火器設備	4	滅火器未標示：標示	個	4	光復樓3F
壹. 滅火器設備	5	滅火器未懸掛：懸掛	具	2	光復樓3F(掛太高*1)
中正樓缺失改善項目					
壹. 滅火器設備	4	滅火器未標示：標示	個	4	中正樓2F
壹. 滅火器設備	5	滅火器未懸掛：懸掛	具	1	中正樓2F

臺北市立第一女子高級中學
109年度消防安全設備缺失改善項目

活動中心缺失改善項目					
項次		項 目	單位	數量	地點
陸. 緊急照明設備	1	緊急照明燈故障：更新(LED燈-壁掛式)	台	1	中正樓2F
壹. 滅火器設備	4	滅火器未標示：標示	個	2	中正樓3F
壹. 滅火器設備	4	滅火器未標示：標示	個	2	中正樓4F
至善樓缺失改善項目					
貳. 室內消防栓設備	2	1 1/2" 水帶未標示年份及硬化：更新	條	2	至善樓B2F
壹. 滅火器設備	4	滅火器未標示：標示	個	2	至善樓B2F
壹. 滅火器設備	5	滅火器未懸掛：懸掛	具	1	至善樓B2F" 掛勾不符"
柒. 消防專用蓄水池	1	30HP採水幫浦頭漏水：零組件故障更新 (機械軸封. 軸承故障更新含拆裝工資)	式	1	至善樓B2F
肆. 火警自動警報設備	8	火警地區標示燈組故障：更新	只	1	至善樓B2F
陸. 緊急照明設備	1	緊急照明燈故障：更新(LED燈-壁掛式)	台	1	至善樓B1F
貳. 室內消防栓設備	2	1 1/2" 水帶未標示年份及硬化：更新	條	7	至善樓B1F
壹. 滅火器設備	4	滅火器未標示：標示	個	3	至善樓B1F
壹. 滅火器設備	2	20型乾粉滅火器藥劑過期:檢測. 充填	具	2	至善樓B1F
壹. 滅火器設備	5	滅火器未懸掛：懸掛	具	2	至善樓B1F
肆. 火警自動警報設備	5	差動式探測器故障：更新	只	5	至善樓B1F
肆. 火警自動警報設備	6	差動式探測器脫落：更新	只	1	至善樓B1F
肆. 火警自動警報設備	7	差動式探測器未見：缺補含下移	只	4	至善樓1F團體輔導室
陸. 緊急照明設備	2	緊急照明燈無電壓：線路查修	台	1	至善樓1F
陸. 緊急照明設備	1	緊急照明燈故障：更新(LED燈-壁掛式)	台	1	至善樓1F
肆. 火警自動警報設備	3	未警戒：探測器增設	式	1	至善樓1F
伍. 標示設備	2	出口標示燈無電壓：線路查修	台	1	至善樓1F
貳. 室內消防栓設備	2	1 1/2" 水帶未標示年份及硬化：更新	條	2	至善樓1F
肆. 火警自動警報設備	8	火警地區標示燈組故障：更新	只	2	至善樓2F
貳. 室內消防栓設備	2	1 1/2" 水帶未標示年份及硬化：更新	條	2	至善樓2F
壹. 滅火器設備	5	滅火器未懸掛：懸掛	具	1	至善樓2F" 掛勾變形"
壹. 滅火器設備	4	滅火器未標示：標示	個	1	至善樓2F
肆. 火警自動警報設備	3	未警戒：探測器增設	式	3	至善樓2F
肆. 火警自動警報設備	4	差動式探測器上漆. 脫落：更新	只	2	至善樓3F
貳. 室內消防栓設備	2	1 1/2" 水帶未標示年份及硬化：更新	條	2	至善樓3F
貳. 室內消防栓設備	8	消防栓箱標示不清：標示	處	1	至善樓3F
伍. 標示設備	1	出口標示燈故障：更新(LED-小型-壁掛式)	台	2	至善樓3F

臺北市立第一女子高級中學
109年度消防安全設備缺失改善項目

活動中心缺失改善項目					
項次		項 目	單位	數量	地點
伍. 標示設備	1	出口標示燈故障：更新(LED-小型-壁掛式)	台	1	至善樓4F
壹. 滅火器設備	1	10型乾粉滅火器藥劑過期:檢測. 充填	具	2	至善樓4F
壹. 滅火器設備	2	20型乾粉滅火器藥劑過期:檢測. 充填	具	1	至善樓4F
壹. 滅火器設備	4	滅火器未標示：標示	個	1	至善樓4F
壹. 滅火器設備	5	滅火器未懸掛：懸掛	具	3	至善樓5F
貳. 室內消防栓設備	2	1 1/2" 水帶未標示年份及硬化：更新	條	5	至善樓5F
貳. 室內消防栓設備	3	1 1/2" 水帶缺少：缺補新品	條	1	至善樓5F
肆. 火警自動警報設備	8	火警地區標示燈組故障：更新	只	1	至善樓5F
貳. 室內消防栓設備	1	消防泵浦主閥鏽蝕, 嚴重漏水：閘閥故障更新	式	1	至善樓B2
貳. 室內消防栓設備	4	消防泵浦控制盤電源燈故障：更新	只	1	至善樓
貳. 室內消防栓設備	5	消防泵浦連成表故障：更新	只	1	至善樓
貳. 室內消防栓設備	6	消防泵浦壓力表故障：更新	只	1	至善樓
參. 泡沫滅火設備	1	主閥4" 鏽蝕嚴重需更換：閘閥故障更新	式	1	至善樓
參. 泡沫滅火設備	2	壓力桶壓力表(會失壓)故障：更新	只	1	
參. 泡沫滅火設備	3	自動警報逆止閥B1F壓力開關無電壓：線路故障查修	式	1	至善樓
肆. 火警自動警報設備	1	火警總機第69迴斷線：線路故障查修	式	1	至善樓B1
肆. 火警自動警報設備	2	火警副機斷線			至善樓. 活動中心
肆. 火警自動警報設備	2.1	火警副機廢除另行增設5L火警總機含修改警鈴遮斷復歸功能	式	1	至善樓. 活動中心
肆. 火警自動警報設備	2.2	拆卸. 安裝. 線路查修. 拉線. 補線含雙向移報	式	1	至善樓. 活動中心
捌. 連結送水管	1	消防送水口未標示	處	2	至善樓
學珠樓缺失改善項目					
	項次	項 目	單位	數量	地點
壹. 火警自動警報設備-接點容量不足改善	1	排煙閘門及風車增加繼電器控制改善	式	59	學珠樓各樓層
貳. 緊急廣播設備	1	廣播總機顯示短路：線路故障查修	迴	1	學珠樓B2F 機房
壹. 火警自動警報設備-接點容量不足改善	2	排煙閘門會開不會關：排煙閘門馬達故障更新	式	1	學珠樓3F
貳. 緊急廣播設備	1	廣播總機顯示短路：線路故障查修	迴	1	學珠樓4F 圖書館
參. 標示設備	1	出口標示燈故障：更新(LED-小型-壁掛式)	台	1	學珠樓RF
肆. 連結送水管	1	消防送水口未標示	處	2	學珠樓
肆. 連結送水管	2	採水送水口未標示	處	1	學珠樓