

臺北市立第一女子高級中學 校園安全危險地圖



交叉路口交通車流量大，易肇生意外事件。

圍牆易遭不明人士翻越，公車站牌處偶有騷擾或攻擊事件發生。

至善樓與學珠樓連接通道護牆較低，易發生危險。

至善樓走廊女兒牆較低，現已鋪設安全網。

明德樓梯下雨天易發生滑倒事件

活動中心地下室及上下樓梯間，校外人士較容易躲藏，而無發現

活動中心



體育組

重

慶

南

路

一

段

6F	天文臺	地科教室	物理專研	教師辦公室	歷史教室	輔導室
5F	星象教室	地科教室	語言教室	高二物理實驗室	英文教室	停車場
4F	美術教室	護理教室	護理教室	設備組	公民教室	停車場
3F	美術教室	縫紉教室	高三物理實驗室	高三物理實驗室	公民教室	停車場
2F						
1F						
B1						

5F	準備室	美術教室	廁所	506	505	504	503	502	501	廁所
4F	國文專科教室	廁所	406	405	404	403	402	401	廁所	
3F	地理資訊專科教室	廁所	306	305	304	303	302	301	廁所	
2F	學生議會中心	至207活化教室	廁所	206	205	204	203	202	201	廁所
1F	至108F活化教室	107	廁所	106	105	104	103	102	101	廁所
B1	體能訓練室			合作社			家長會			廁所
B2	水箱	機房	游泳池過濾槽	電氣室			社團			廁所

3F	音樂教室	錄音室	音樂教室	音樂廳		廁所
2F	明201活化教室	廁所	202	203	204	廁所
1F	Fab Lab	廁所	Fab Lab	生科教室		廁所
				社團		B1

6F	會議中心	
5F	資訊中心	電腦教室 群組教室
4F	教師辦公室	研討室
3F	圖書館	研討室
2F	圖書館	校長室
1F	多用途展示廳	校史室 校友會辦公室
B1	自習室	
B2	劇場/表演中心	密集書庫



防水地層下雨天易發生滑倒

1F	廁所	2F	廁所	3F	廁所
	秘書室		家長會		家長會
	校長室		201		301
	光復樓古蹟修復及再利用工程第一期施工區域		202		302
	光復樓古蹟修復及再利用工程第一期施工區域		303		303
	廁所		人事室		檔案室

光復樓

車棚

2F	會議室	扇形廣場	演講廳
1F	扇形廣場	演講廳	
B1			
B2			


扇形廣場下雨天易發生滑倒事件。



地下室死角多，雖有監視器，若校外人士刻意躲藏仍不易發現

大門口上、放學時人車共線，易發生危險。

施工區域請勿進入注意安全



介壽公園及公車站牌，學生上放學易遭受不明人士騷擾。

學校門口車流量大，易壅塞交通，經常肇生意外事件。

公

園

路



會客室

傳達室