

昇揚消防工程顧問有限公司 Sheng Yang Fire Protection Engineering Consultant Co.,Ltd	111 年度消防安全設施改善採購案(案號 TFG111-03-01)
	施工照相存證表

拍照人：
吳祐辰



說 明

ABC 乾粉滅火器性能檢查(有效期:110 年 11 月 19 日;10 型*54 具;20 型*116 具)-施工前

拍照人：
吳祐辰



說 明

ABC 乾粉滅火器性能檢查(有效期:110 年 11 月 19 日;10 型*54 具;20 型*116 具)-施工中

昇揚消防工程顧問有限公司 Sheng Yang Fire Protection Engineering Consultant Co.,Ltd	111 年度消防安全設施改善採購案(案號 TFG111-03-01)
	施工照相存證表

拍照人：
吳祐辰



說明

ABC 乾粉滅火器性能檢查(有效期:114 年 4 月 29 日;10 型*54 具;20 型*116 具)-施工後

拍照人：
吳祐辰



說明

滅火器放置盒(單) *15 只-施工前

昇揚消防工程顧問有限公司 Sheng Yang Fire Protection Engineering Consultant Co.,Ltd	111 年度消防安全設施改善採購案(案號 TFG111-03-01)
	施工照相存證表


拍照人：
吳祐辰



說 明

滅火器放置盒(單) *15 只-施工後

拍照人：
吳祐辰



說 明

滅火器標示牌*7 片-施工後

昇揚消防工程顧問有限公司 Sheng Yang Fire Protection Engineering Consultant Co.,Ltd	111 年度消防安全設施改善採購案(案號 TFG111-03-01)	
	施工照相存證表	

拍照人：	
吳祐辰	

說 明	緊急照明燈故障更新*17 台-施工前
-----	--------------------

拍照人：	
吳祐辰	


說 明	緊急照明燈故障更新*17 台-施工中
-----	--------------------

昇揚消防工程顧問有限公司 Sheng Yang Fire Protection Engineering Consultant Co.,Ltd	111 年度消防安全設施改善採購案(案號 TFG111-03-01) 施工照相存證表
拍照人： 吳祐辰	
說 明	緊急照明燈故障更新*17 台-施工後
拍照人： 吳祐辰	
說 明	緊急照明燈缺少補設(含管線材) 1 台-施工前

昇揚消防工程顧問有限公司 Sheng Yang Fire Protection Engineering Consultant Co.,Ltd	111 年度消防安全設施改善採購案(案號 TFG111-03-01) 施工照相存證表
拍照人： 吳祐辰	
說 明	緊急照明燈缺少補設(含管線材) 1 台-施工後
拍照人： 吳祐辰	
說 明	消防水帶(雙認) *11 條-施工前

昇揚消防工程顧問有限公司 Sheng Yang Fire Protection Engineering Consultant Co.,Ltd	111 年度消防安全設施改善採購案(案號 TFG111-03-01) 施工照相存證表
--	---


拍照人：
吳祐辰



說明

消防水帶(雙認) *11 條-施工後

拍照人：
吳祐辰




說明

出口燈故障更新*4 台、出口燈缺少補設*1 台、方向燈故障更新*1 台-施工前

昇揚消防工程顧問有限公司 Sheng Yang Fire Protection Engineering Consultant Co.,Ltd	111 年度消防安全設施改善採購案(案號 TFG111-03-01) 施工照相存證表
拍照人： 吳祐辰	
說 明	出口燈故障更新*4 台、出口燈缺少補設*1 台、方向燈故障更新*1 台-施 工後
拍照人： 吳祐辰	
說 明	差動式探測器故障更新*10 只、增設探測器(含管線材)*11 只 -施工前

昇揚消防工程顧問有限公司 Sheng Yang Fire Protection Engineering Consultant Co.,Ltd	111 年度消防安全設施改善採購案(案號 TFG111-03-01) 施工照相存證表
拍照人： 吳祐辰	
說 明	差動式探測器故障更新*10 只、增設探測器(含管線材)*11 只-施工後
拍照人： 吳祐辰	
說 明	火警迴路斷線查修*2 迴、探測器無動作查修 5 只-施工中

昇揚消防工程顧問有限公司 Sheng Yang Fire Protection Engineering Consultant Co.,Ltd	111 年度消防安全設施改善採購案(案號 TFG111-03-01) 施工照相存證表
拍照人： 吳祐辰	
說 明	火警迴路斷線查修*2 迴、探測器無動作查修 5 只-施工中
拍照人： 吳祐辰	
說 明	火警迴路斷線查修*2 迴、探測器無動作查修 5 只-施工後

昇揚消防工程顧問有限公司 Sheng Yang Fire Protection Engineering Consultant Co.,Ltd	111 年度消防安全設施改善採購案(案號 TFG111-03-01) 施工照相存證表
拍照人： 吳祐辰	
說 明	警鈴故障更新*6 只、火警標示燈故障更新*1 只、手動報警機上漆更新- 施工前
拍照人： 吳祐辰	
說 明	警鈴故障更新*6 只、火警標示燈故障更新*1 只、手動報警機上漆更新- 施工後

昇揚消防工程顧問有限公司 Sheng Yang Fire Protection Engineering Consultant Co.,Ltd	111 年度消防安全設施改善採購案(案號 TFG111-03-01) 施工照相存證表
拍照人： 吳祐辰	
說 明	模組故障更新(含工料)*1 組、定址式探測器故障更新(含工料)*1 組-施 工中
拍照人： 吳祐辰	
說 明	模組故障更新(含工料)*1 組、定址式探測器故障更新(含工料)*1 組-施 工中

昇揚消防工程顧問有限公司 Sheng Yang Fire Protection Engineering Consultant Co.,Ltd	111 年度消防安全設施改善採購案(案號 TFG111-03-01)	
	施工照相存證表	

拍照人：
吳祐辰



說明

模組故障更新(含工料)*1 組、定址式探測器故障更新(含工料)*1 組-施工後

拍照人：
吳祐辰



說明

模組故障更新(含工料)*1 組、定址式探測器故障更新(含工料)*1 組-施工後

昇揚消防工程顧問有限公司 Sheng Yang Fire Protection Engineering Consultant Co.,Ltd	111 年度消防安全設施改善採購案(案號 TFG111-03-01) 施工照相存證表
拍照人： 吳祐辰	
說 明	測試出水口標示牌*1 片-施工後
拍照人： 吳祐辰	
說 明	探測器護蓋拆除*1 只-施工前

昇揚消防工程顧問有限公司 Sheng Yang Fire Protection Engineering Consultant Co.,Ltd	111 年度消防安全設施改善採購案(案號 TFG111-03-01) 施工照相存證表
拍照人： 吳祐辰	
說 明	探測器護蓋拆除*1 只-施工後
拍照人： 吳祐辰	
說 明	緩降機本體固定螺絲*3 組、緩降機繩索補設*3 組—施工前

昇揚消防工程顧問有限公司 Sheng Yang Fire Protection Engineering Consultant Co.,Ltd	111 年度消防安全設施改善採購案(案號 TFG111-03-01) 施工照相存證表
--	---

拍照人：
吳祐辰



說 明

緩降機本體固定螺絲*3 組、緩降機繩索補設*3 組—施工後

拍照人：
吳祐辰



說 明

緩降機本體固定螺絲*3 組、緩降機繩索補設*3 組—施工後