



TWD 7324821
16 新北市五股區新北產業園區五工路136-1號
www.sqs.com.tw

檢測目的： -----
 採樣時間： 112年01月11日09時15分
 至： 112年01月11日09時45分
 收樣時間： 112年01月11日17時07分
 報告日期： 112年01月17日
 報告編號： NPD2310230519
 聯絡人： 陳癸分

備註：1.測定值低於方法偵測極限(MDL)時，以“ND<MDL”表示；若高於MDL但低於檢量線最低濃度時，以“<檢量線最低濃度值”表示，並括號註明實測值。
2.本報告僅對該樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。
3.菌落數若大於100以上時，數據以科學符號表示，例如 1.5×10^2 。
4.總菌落數標準適用於有消毒系統之水廠配水管網。

聲明書：(一)茲保證本機構檢驗室分析之樣品，自本檢驗室收樣至報告發出之過程，係在委託人／申報人指示下，以本公司人員最佳之專業知能，完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。

(二)吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

行採樣、檢測。絕無虛偽不實
分及刑事處罰。

公務員登載不實偽造文書及貪污治
環境實驗室-台北

負責人：李仁燮
檢驗室主管：葉峻榕

Member of SGS Group